



Web Contents



2024년 04월 27일 06시 02분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(용당동 929-2)

2014.06.09 조회수 93 등록자 김옥신

석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 목포시 용당동 929-2번지 부지정리(소영길 39-4)
- 주 소 : 목포시 소영길 39-4(용당동 929-2)
- 작업(측정)일자 : 2014.04.09 ~ 2014.04.10, 2014.04.14~2014.04.15
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 측정결과 : 기준치 이하(별첨)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

 CAM05215.jpg (325 hit/ 1.50 MB)  [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

< 이전글

석면비산농도 측정결과

다음글 >

석면비산농도 측정결과

MokPo - Si
Web Contents

