



Web Contents



2024년 05월 08일 14시 35분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 150(옥암동))

2016.09.29 조회수 78 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 목포시 옥암로 150 철거공사 중 석면해체
- 주 소 : 목포시 옥암로 150(옥암동)
- 측정일자 : 2016. 9. 27(화), 10.4 ~ 10.6.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(송림로41번길 11)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포중앙초등학교 본관동...)

MokPo - Si
Web Contents

