



 목포시

Web Contents

2024년 04월 27일 23시 46분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

2017.05.31 조회수 74 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포농협 용당지점(마트외) 석면해체제거 감리구역
- 주 소: 목포시 송림로40번길 7
- 측정일자 : 2017. 5. 25.~26.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 109)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

MokPo - Si
Web Contents

