



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 05시 18분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 109)

2017.07.04 조회수 76 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 한국은행 목포본부 석면해체 및 제거공사
- 주 소: 목포시 영산로 109
- 측정일자: 2017. 6. 30.
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: (주)아 쌤 환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 413-1)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

