



Web Contents



2024년 04월 21일 01시 22분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 109)

2017.07.04 조회수 71 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공사명: 한국은행 목포본부 석면해체 및 제거공사

- 주소: 목포시 영산로 109

- 측정일자: 2017. 6. 30.

- 측정결과: 0.01개/m³ 미만 (기준 0.01개/m³)

- 측정기관: (주)아름환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

< 이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 413-1) | 다음글 >
석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

MokPo - Si
Web Contents

