



Web Contents



2024년 05월 06일 01시 38분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로 98(호남동))

2017.12.12 조회수 115 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포역 수소화물 취급소
- 주 소: 목포시 영산로 98
- 측정일자: 2017. 11. 13.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

다음글
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

MokPo - Si
Web Contents

