



Web Contents



2024년 05월 08일 15시 38분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로121번길 66외 7필지)

2018.02.23 조회수 677 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 남교동 주상복합 신축공사 중 철거공사
- 주 소: 목포시 영산로121번길 66 외 7필지(남교동)
- 측정일자 : 2018.02.18.~02.26.(9일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
시 외곽 석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

다음글
석면비산농도 측정결과(용당로305번길 21)

MokPo - Si
Web Contents

