



Web Contents



2024년 05월 08일 14시 50분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45)

2018.09.05 조회수 477 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포신항만 내부환경 개선공사(사무실, 세관검역, 정비고)
- 주 소: 목포시 신항로294번길 45
- 측정일자 : 2018. 08. 29. ~ 2018. 09. 01.(4일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)광주환경산업 (8. 29. 측정)
(주)대한환경컨설팅(8. 30. ~ 9. 1. 측정)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일 전체(Zip)다운로드	목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면감리(2018.08.29.).pdf (176 hit/ 383.8 KB) 미리보기
	목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면감리(2018.08.30.-09.01.).pdf (177 hit/ 1.23 MB) 미리보기

목록

<p>이전글</p> <p>석면비산농도 측정결과(공단중앙로 75-7)</p>	<p>다음글</p> <p>석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 2차)</p>
---	---

MokPo - Si
Web Contents

