



Web Contents



2024년 05월 08일 00시 13분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로 79-2)

2018.09.17 조회수 432 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 주차장 조성부지 슬레이트 및 텍스철거 공사
- 주 소: 목포시 영산로 79-2 (상락동2가)
- 측정일자: 2018. 08. 29. ~ 2018. 08. 29.(1일간)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

주차장 조성부지 슬레이트 및 텍스철거 공사(영산로 79-2)-
2018.8.20.-2018.9.16..pdf (115 hit/ 343.2 KB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45, 2차)

다음글
석면비산농도 측정결과(공단중앙로 75-7)

MokPo - Si
Web Contents

