



# *Web Contents*

---



2024년 05월 08일 10시 34분



석면해체폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45, 2차)

2018.10.02 조회수 533 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포신항만 내부환경 개선공사(사무실, 세관검역, 정비고)
- 주 소: 목포시 신항로294번길 45
- 측정일자 : 2018. 09. 12. ~ 2018. 09. 13.(2일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면관리(2018.09.12.-09.13.).pdf (155 hit/791.2 KB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(영산로121번길 28-1 외...

다음글

석면비산농도 측정결과(영산로 79-2)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

