



Web Contents



2024년 05월 09일 04시 52분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로121번길 28-1 외 12필지)

2018.10.19 조회수 454 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 도심관통도로 3차 구간 지장물 철거공사
- 주 소: 목포시 영산로121번길 28-1 외 12필지
- 측정일자 : 2018. 10. 12. ~ 2018. 10. 14.(3일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 주식회사
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

도심관통도로 3차 구간 지장물 철거공사-2018.10.12.-10.14..pdf (156 hit/ 1.38 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(육암로 138)

다음글

석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45, 2차)

MokPo - Si
Web Contents

