



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 05시 49분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(유달로 28)

2018.11.30 조회수 394 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포서산초등학교 별관등 개축 석면해체·제거공사 감리용역
- 주 소: 목포시 유달로 28 (서산동)
- 측정일자 : 2018. 11. 24. ~ 11. 27.(4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포서산초등학교 별관등 개축 석면해체 제거공사 감리용역  
(2018.11.24.-11.27.).pdf (115 hit/ 1.51 MB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(영산로 195-1)

다음글  
석면비산농도 측정결과(해안로259번길 38, 40)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

