



Web Contents



2024년 05월 07일 00시 01분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[영산로609번길 30]

2018.12.27 조회수 494 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 이지삼양팜스 목포공장 철거공사
- 주 소: 목포시 영산로609번길 30 (석현동)
- 측정일자: 2018. 12. 17. ~ 12. 22.(6일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)대한환경컨설팅(남가경)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

이지삼양팜스 목포공장 철거공장 중 석면감리(2018.12.17.-2018.12.22.).pdf (149 hit / 1.47 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(삼각로43번길 9)

다음글

석면비산농도 측정결과(영산로 195-1)

MokPo - Si
Web Contents

