



Web Contents



2024년 05월 06일 02시 19분

석면해체 폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과보고서[서산동 보리마당 경관길조성사업 지정폐기물 철거공사]

2022.04.21 조회수 152 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당경관길 조성사업 지정폐기물 철거공사
- 주 소 : 목포시 서산동 13-95,13-88,13-81
- 측정일자 : 20212.4.7
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 (주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산측정결과보고서(서산동 보리마당 조성사업 지정폐기물 철거공사1차).pdf

(134 hit/ 525.7 KB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과서[동명동 행정복지센터]

다음글

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 청년문...]

MokPo - Si
Web Contents

