



Web Contents



2024년 05월 06일 03시 01분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 조성사업 지정폐기물 철거공사 2차]

2022.05.19 조회수 164 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당 조성사업 지정폐기물 철거공사 2차
- 주 소 : 목포시 서산로 17번길 6-2
- 측정일자 : 2022.5.2~5.4
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 (주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산측정결과보고서(서산동보리마당 경관길2차).pdf (122 hit/ 1.20 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[공공도서관 석면철거공사...

다음글

석면비산농도 측정결과[문화예술회관 석면건축물...

MokPo - Si
Web Contents

