



 목포시

# *Web Contents*

2024년 05월 06일 04시 08분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(안장산로40번길 16외 5필지)

2017.12.28 조회수 851 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 용해동 관산프로그램스 신축현장 건축물철거
- 주 소: 목포시 안장산로40번길 16외 5필지
- 측정일자: 2017.12.26.(1일)
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(용당로 138)

다음글  
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

