



Web Contents



2024년 05월 03일 16시 03분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(안장산로40번길 16외 5필지)

2018.01.10 조회수 808 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 용해동 광신프로그램스 신축현장 건축물철거
- 주 소: 목포시 안장산로40번길 16외 5필지(용해동)
- 측정일자: 2017.12.27.(1일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(양율로 229)

다음글
석면비산농도 측정결과(북항로 88)

MokPo - Si
Web Contents

