



# *Web Contents*



2024년 05월 04일 12시 17분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(동부로5번길 21)

2018.05.03 조회수 637 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 동부로5번길 21 리모델링 공사
- 주 소: 목포시 동부로5번길 21(용당동)
- 측정일자 : 2018. 04. 20.(1일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)한국석면환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(해안로259번길 32)

다음글  
석면비산농도 측정결과(연산로 218)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

