



Web Contents



2024년 05월 04일 02시 24분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로 144 외1)

2019.02.14 조회수 404 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 영산로 144 외1 슬레이트, 밤라이트 해체공사
- 주 소: 목포시 영산로 144 외1 (교보빌딩)
- 측정일자: 2019. 2. 7. ~ 2. 8. (2일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (유)금강석면연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

교보빌딩 석면해체공사(2019.02.07.-2019.02.08.).pdf (230 hit/ 542.3 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과

다음글

석면비산농도 측정결과(산정로21번길 22)

MokPo - Si
Web Contents

