



Web Contents



2024년 04월 30일 19시 25분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로623(6병동) 석면철거공사)

2021.03.23 조회수 254 등록자 최양민

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 전남 목포시 영산로 623(6병동) 석면철거공사
- 주 소 : 전남 목포시 영산로 623
- 측정일자 : 2021.02.04~02.05
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체 제거 사업장 석면비산측정결과서(영산로623(6병동) 석면철거공사).pdf
(216 hit/ 1.15 MB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과((구)목포세라창고)

다음글
석면비산농도 측정결과(호남로 64번길22상가 철...

MokPo - Si
Web Contents

