



Web Contents



2021년 10월 23일 17시 58분

[석면해체 제거 신고내역 공개](#)**석면비산농도 측정결과**[노후관리사업](#)

석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가동)

작성일 2021.05.25 17:01

등록자 최양인

조회수 81

[첨부파일\(1\)](#)  석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가동).pdf 47 hit/ 460.0 KB [다운로드](#) [미리보기](#)

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 비파3차아파트 상가동 지하텍스 해체 제거
- 주 소 : 전남 목포시 백년대로323번길 30
- 측정일자 : 2021.5.20
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

[목록](#)

MokPo - Si ***Web Contents***

