



Web Contents



2024년 04월 27일 04시 07분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과

2014.06.10 조회수 49 등록자 김옥신

석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 염전 폐슬레이트 처리사업
- 주 소 : 목포시 달동 747 염전
- 작업(측정)일자 : 2014.5.18 ~ 2014.5.20
- 측정기관 : (주)국토석면환경연구원
- 측정결과 : 기준치 이하(별첨)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

- | | | |
|---|---|----------------------|
|  CAM05234.jpg (610 hit/ 1.47 MB) | ↓ | 미리보기 |
|  CAM05235.jpg (440 hit/ 1.48 MB) | ↓ | 미리보기 |
|  CAM05237.jpg (448 hit/ 1.44 MB) | ↓ | 미리보기 |

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포대양 일반산업단지 ...

다음글

석면비산농도 측정결과(용당동 929-2)

MokPo - Si
Web Contents

