



# *Web Contents*

---



2024년 05월 08일 01시 02분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20)

2015.09.16 조회수 80 등록자 황혜미

### 석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 국립목포검역소 지정폐기물 철거공사

- 주 소 : 목포시 해안로 177번길 20(항동)

- 작업(측정)일자 및 측정결과

☒ 2015.09.04 : . 0.003개/cm<sup>3</sup> 미만

☒ 2015.09.05 : . 0.003개/cm<sup>3</sup> 미만

☒ 2015.09.12 : . 0.003개/cm<sup>3</sup> 미만

- 측정기관 : 이에이치에스기술연구소(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

< 이전글  
석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동))

다음글 >  
석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공...

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

