



# *Web Contents*

---



2024년 05월 08일 12시 16분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동))

2015.10.08 조회수 71 등록자 황혜미

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 목포 삼학로 148 건물 철거공사
- 주 소 : 목포시 삼학로 148(산정동)
- 측정일자 : 2015. 10. 2.
- 측정결과 : 0.002개/cm<sup>3</sup> 이하
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포시 양을로79번길 2...

다음글  
석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

