



Web Contents



2024년 04월 26일 03시 55분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(유달로 89(온금동))

2016.07.25 조회수 74 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 보안수사1대 석면해체 및 처리공사
- 주 소 : 목포시 유달로 89(온금동)
- 측정일자 : 2016. 7. 9 ~ 7. 10(2일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(양율로 17(산정동))

다음글
석면비산농도 측정결과(행정타운 부설주차장 조...

MokPo - Si
Web Contents

