



Web Contents



2024년 04월 28일 01시 46분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 121)

2017.09.18 조회수 75 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 신안빌딩 석면해체 및 제거공사
- 주 소: 목포시 옥암로 121
- 측정일자: 2017. 9. 11~13
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 노적봉길 6)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 북항로 184 외 1지..)

MokPo - Si
Web Contents

