



Web Contents



2024년 04월 26일 02시 04분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 해안로57번길 24)

2017.10.18 조회수 73 등록자 김새순

*석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포공장 슬레이트 철거 및 폐기공사
- 주 소: 목포시 해안로57번길 24
- 측정일자: 2017. 10. 13.-19.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

*석면건축자재면적 5000m² 이상 사업장에 대한 석면비산농도 측정결과

- 측정일자: 2017. 10. 17.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: 전남대학교 석면환경센터
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 노적봉길 6)

MokPo - Si
Web Contents

