



Web Contents



2024년 04월 23일 15시 01분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

2017.12.08 조회수 77 등록자 이형주

【석면비산농도 측정결과】

- 공사명: 조선내화 목포공장 슬레이트 철거 및 폐기공사

- 주소: 목포시 다순구미로 16

- 측정일자: 2017. 11. 30.

- 측정결과: 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)

- 측정기관: (주)아름환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

< 이전글
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16) | 다음글 >
석면비산농도 측정결과(목포시 해안로57번길 2...

MokPo - Si
Web Contents

