



Web Contents



2024년 05월 06일 13시 54분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(북향로 88)

2018.01.05 조회수 787 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포흥일고 체육관지붕보수공사 석면해체제거공사
- 주 소: 목포시 북향로 88(죽교동)
- 측정일자 : 2017.12.26.(1일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에이앤환경
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(안장산로40번길 16외 5...

다음글
석면비산농도 측정결과(용당로 138)

MokPo - Si
Web Contents

