



Web Contents



2024년 04월 27일 13시 17분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(죽선로 39-2, 목포해인여자고등학교)

2018.01.17 조회수 832 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포해인여자고등학교 교실 지정폐기물(석면) 철거공사
- 주 소: 목포시 죽선로 39-2(죽교동)
- 측정일자: 2018.1.4.-1.5.(2일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(산정로224번길 11)

다음글
석면비산농도 측정결과(양율로 229)

MokPo - Si
Web Contents

