



Web Contents



2024년 04월 19일 10시 28분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(산정로224번길 11)

2018.02.09 조회수 699 등록자 이형주

【석면비산농도 측정결과】

- 공사명: 목포고등학교 석면해체작업

- 주소: 목포시 산정로224번길 11(용당동)

- 측정일자: 2016.1.24.-1.26.(3일)

- 측정결과: 0.01개/m³ 미만 (기준 0.01개/m³)

- 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

< 이전글
석면비산농도 측정결과(용당로 100)
다음글 >
석면비산농도 측정결과(죽선로 39-2, 목포해인여...

MokPo - Si
Web Contents

