



# *Web Contents*

---



2024년 05월 06일 12시 30분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(용당로 100)

2018.02.09 조회수 709 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포공업고등학교 기숙사 보수 석면해체제거공사
- 주 소: 목포시 용당로 100(용당동)
- 측정일자 : 2017.11.16.~11.17./11.25.~11.26.(4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(용당로305번길 21)

다음글  
석면비산농도 측정결과(옥암로96번길 25)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

