



Web Contents



2024년 04월 25일 05시 13분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(용당로305번길 21)

2018.02.22 조회수 739 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 용당로305번길 21 철거공사
- 주 소: 목포시 용당로305번길 21(용해동)
- 측정일자: 2018.02.20.(1일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(영산로121번길 66외 7필...

다음글
석면비산농도 측정결과(용당로 100)

MokPo - Si
Web Contents

