



# *Web Contents*

---



2024년 04월 28일 00시 03분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(연산로 218)

2018.04.30 조회수 527 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 연산로 218 일부 철거공사 중 감리
- 주 소: 목포시 연산로 218 (연산동)
- 측정일자 : 2018. 04. 24.~ 04. 25.(2일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(동부로5번길 21)

다음글  
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

