



Web Contents



2024년 05월 08일 15시 50분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해안로259번길 32)

2018.05.08 조회수 601 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: (구)유달플라텍 철거공사
- 주 소: 목포시 해안로259번길 32(산정동)
- 측정일자 : 2018. 05. 05.(1일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 1차)

다음글
석면비산농도 측정결과(동부로5번길 21)

MokPo - Si
Web Contents

