



Web Contents



2024년 05월 08일 12시 27분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(공단중앙로 75-7)

2018.09.05 조회수 499 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 공단중앙로 75-7 석면철거 감리용역
- 주 소: 목포시 공단중앙로 75-7 (연산동)
- 측정일자: 2018. 08. 29. ~ 2018. 09. 03.(6일간)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포시 공단중앙로 75-7 석면철거 감리용역-(주)진영
(2018.08.29.-2018.09.03.).pdf (128 hit/ 1.91 MB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(영산로 79-2)

다음글
석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45)

MokPo - Si
Web Contents

