



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 05시 04분



석면해체폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(옥암로 138)

2018.10.23 조회수 440 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 이마트(목포점) 석면해체공사 석면감리
- 주 소: 목포시 옥암로 138 (옥암동)
- 측정일자 : 2018. 10. 18. ~ 2018. 10. 20.(3일간 4차)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

이마트(목포점) 석면해체공사 비산측정 결과보고서(2018.10.18.-10.20.).pdf (118 hit/ 1.54 MB)

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(해안로 87)

다음글  
석면비산농도 측정결과(영산로121번길 28-1 외...)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

