



Web Contents



2024년 05월 07일 00시 12분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해안로 87)

2018.11.08 조회수 379 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 구생어린이집내 유희관
- 주 소: 목포시 해안로 87 (서산동)
- 측정일자 : 2018. 10. 28. (1일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

구생어린이집내 유희관-2018.10.28..pdf (165 hit/ 162.3 KB) [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(해안로259번길 38, 40)

다음글
석면비산농도 측정결과(옥암로 138)

MokPo - Si
Web Contents

