



Web Contents



2024년 05월 07일 09시 14분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해안로259번길 38, 40)

2018.11.26 조회수 438 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 상락동2가 2-6, 2-46 에스엠메디신 철거공사
- 주 소: 목포시 해안로259번길 38, 40 (상락동2가)
- 측정일자: 2018. 11. 19. ~ 11. 20.(2일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아 쌤 환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

상가(에스엠메디신) 철거공사(해안로259번길 38, 40)-2018.11.19..pdf (139 hit/ 359.5 KB) ↓

미리보기

상가(에스엠메디신) 철거공사(해안로259번길 38, 40)-2018.11.20..pdf (134 hit/ 364.4 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(유달로 28)

다음글

석면비산농도 측정결과(해안로 87)

MokPo - Si
Web Contents

