



Web Contents



2024년 05월 07일 00시 16분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로 195-1)

2018.12.13 조회수 426 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 영산로 195-1 근린생활시설
- 주 소: 목포시 영산로 195-1
- 측정일자 : 2018. 12. 11. ~ 12. 12.(2일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



목포시 영산로 195-1 근린생활시설-2018.12.11.-12.12..pdf (170 hit/ 850.1 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[영산로609번길 30]

다음글

석면비산농도 측정결과(유달로 28)

MokPo - Si
Web Contents

