



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 06시 29분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(삼학로 277)

2019.01.17 조회수 403 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포제일중학교 교사동 석면철거공사
- 주 소: 목포시 삼학로 277 (용해동)
- 측정일자: 2019. 1. 9. ~ 1. 13. (5일)
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원(고강영)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포 제일중학교 교사동 석면철거공사(2019.01.09.).pdf (189 hit/ 404.6 KB)



미리보기

목포 제일중학교 교사동 석면철거공사(2019.01.10.-01.13.).pdf (188 hit/ 1.33 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(백년대로307번길 27)

다음글

석면비산농도 측정결과(삼각로43번길 9)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

