



Web Contents



2024년 05월 07일 00시 19분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[해양대학교로 91]

2019.02.25 조회수 414 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: LINC+사업단 3D프린터 실습실, 및 연계강의실 특수폐기를 철거 및 처리 이전 이설공사
- 주 소: 목포시 해양대학교로 91 (목포해양대학교)
- 측정일자: 2019. 2. 16. (1일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (유)금강석면연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

목포해양대학교-2019.02.16..pdf (202 hit/ 255.3 KB)  [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

< 이전글

석면비산농도 측정결과[신촌로 27-1]

다음글 >

석면비산농도 측정결과

MokPo - Si
Web Contents

