



목포시

Web Contents



2024년 04월 27일 03시 20분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[죽산로 26]

2019.03.14 조회수 421 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 산정동 먹자골목 석면철거공사
- 주 소: 목포시 죽산로 26 일원
- 측정일자 : 2019. 3. 9. (1일)
- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



산정동 먹자골목 석면철거공사-2019.03.09.pdf (199 hit/ 458.4 KB)



미리보기

목록

< 이전글
 석면비산농도 측정결과(영산로609번길 30)

다음글 >
 석면비산농도 측정결과[신촌로 27-1]

MokPo - Si

Web Contents

