



Web Contents



2024년 05월 09일 01시 39분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(영산로609번길 30)

2019.03.28 조회수 473 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 이지삼양팜스 목포공장 철거공사
- 주 소: 목포시 영산로609번길 30 (석현동)
- 측정일자: 2019. 3. 25. (1일, 추가철거)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)대한환경컨설팅(남가경)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

이지삼양팜스 목포공장 철거공사(2019.03.25.).pdf (246 hit/ 264.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[양율로 249 (구)목포법원...

다음글

석면비산농도 측정결과[죽산로 26]

MokPo - Si
Web Contents

