



Web Contents



2024년 04월 27일 06시 44분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[지적로42번길 37]

2019.06.28 조회수 361 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 지적로42번길 37 슬레이트 철거공사
- 주 소: 목포시 지적로42번길 37
- 측정일자 : 2019. 6. 25. (1일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

지적로42번길 37 슬레이트 철거공사-2019.06.25..pdf (188 hit/ 451.5 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[해안로148번길 13]

다음글

석면비산농도 측정결과[삼성생명 2차(교육로 59...

MokPo - Si
Web Contents

