



Web Contents



2024년 04월 27일 16시 59분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[해안로148번길 13]

2019.07.11 조회수 320 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포시 해안로148번길 13 철거공사
- 주 소: 목포시 해안로148번길 13
- 측정일자 : 2019. 7. 8. (1일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포시 해안로148번길 13 철거공사-2019.07.08..pdf (162 hit/ 308.7 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목상고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[지적로42번길 37]

MokPo - Si
Web Contents

