



# *Web Contents*

---



2024년 05월 05일 01시 43분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포하당초등학교]

2019.08.06 조회수 280 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포하당초등학교 본관동 석면해체 제거 공사 감리용역
- 주 소: 목포시 백년대로307번길 27
- 측정일자: 2019. 7. 27. ~ 8. 2. (7일간)
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

ZIP 9. 하당초등학교.zip (109 hit/ 10.69 MB) 

전체(Zip)다운로드

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포해양대학교 기관공장...

다음글

석면비산농도 측정결과[목상고등학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

