



Web Contents



2024년 05월 05일 04시 42분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(석현도룡지역주택조합)

2019.10.15 조회수 327 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 석현도룡지역주택조합주택 신축에 따른 철거공사
- 주 소: 목포시 대양로388번길 8-1 외 13필지
- 측정일자: 2019. 10. 08. ~ 10. 12. (5일간)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일



석면비산 측정 결과보고서.pdf (154 hit/ 632.9 KB) ↓

미리보기

전체(Zip)다운로드

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(서산동 보리마당)

다음글

석면비산농도 측정결과(강변회집)

MokPo - Si
Web Contents

