



 목포시

Web Contents

2024년 05월 05일 11시 13분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(서산동 보리마당)

2019.11.01 조회수 253 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 서산동 보리마당 공영주차장 조성 지장물 철거공사
- 주 소: 목포시 해안로163번길 46 등 13필지
- 측정일자 : 2019. 10. 31.(1일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(서산동 보리마당).pdf (106 hit / 487.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(가톨릭성지)

다음글
석면비산농도 측정결과(석현도릉지역주택조합)

MokPo - Si
Web Contents

