



Web Contents



2024년 04월 27일 06시 20분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포영흥중학교)

2020.02.03 조회수 244 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 2019년 영흥중 천정 석면 교체공사 감리용역
- 주 소 : 목포시 삼각로43번길 9, 목포영흥중학교
- 측정일자 : 2020. 1. 4. ~ 2020. 1. 12.(9일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 주식회사 에이앤환경
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서.pdf (106 hit/ 2.87 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시종합사회복지관)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포제일여자고등학교)

MokPo - Si
Web Contents

